



INFORME DE ACTUACIONES: REPARACIÓN DE FIRME CON AGLOMERADO EN FRÍO

FECHA: 17/02/26

Informe sobre las operaciones de bacheo de urgencia ejecutadas para corregir el deterioro crítico del pavimento, causado por la infiltración de agua y la saturación del firme tras las precipitaciones continuas.

2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Aprovechando la estabilización de las condiciones meteorológicas en la jornada de hoy, la Brigada de Obras ha iniciado una intervención urgente para garantizar la seguridad vial, procediendo al bacheo y sellado de firmes en las siguientes Calles:

RELACIÓN DE ACTUACIONES POR VÍAS

Se detalla a continuación el número de intervenciones ejecutadas, desglosadas por ubicación y estado de la reparación:

Ubicación / Calle	N.º de Baches Reparados	Estado de la Actuación
Avda. de Galicia (Desde el N° 161 hasta entrada Ponferrada)	36	Finalizado
Avda. de Asturias	24	Finalizado
Avda. del Canal	15	Finalizado
Camino del Francés	15	En proceso de finalización
C/ Camino de Santiago	4	Finalizado
Avda. de la Libertad (Glorieta de la Sangre - Gl. del Ipove)	4	Finalizado
Compostilla, IV Avda.	3	Finalizado
C/ Ciudad Bérgida	2	En proceso de finalización
Avda. Diagonal	2	Finalizado
C/ Fernández y Morales	1	Finalizado

Calle Salcillo	1	Finalizado
Calle Las Hortensias	2	Finalizado
Puente del Ferrocarril	8	Finalizado
Puente del Ferrocarril / salida Cementerio del Carmen	5	Finalizado
Calle Iglesia de Peñalba	11	Finalizado
Calle Revolvedero	2	Finalizado
Avda Montearenas	11	Finalizado
Calle Rosalía de Castro	3	Finalizado

TOTAL ACTUACIONES HASTA LA FECHA **149**

NOTAS:

Las actuaciones en el Camino del Francés y la C/ Ciudad Bérgida se mantienen como prioridad alta para la jornada de hoy. Su finalización efectiva quedará supeditada a las condiciones climatológicas. A lo largo de la mañana, se ampliará el listado con nuevas vías de intervención.

Se adjunta parte del registro fotográfico desglosado por Calles

C/ Las Hortensias



•C/ Iglesia de Peñalba






Cementerio del Carmen, salida Puente del Ferrocarril



•Puente del Ferrocarril



Calle Revolvedero



Avda de Montearenas



Rosalía de Castro



Avda de Compostilla, IV



Calle Fernández y Morales



Avda de Asturias



Avda de la Libertad



Calle Camino de Santiago



Ciudad Bérgida



Avda de Galicia



Calle Salcillo



C/ Camino Francés



Las reparaciones en todas las vías se han ejecutado mediante la aplicación de aglomerado en frío y compactación mecánica (rana), con un suministro total de 6.660 kg de material.

Fd.: Alberto Glez Núñez

Encargado General de la Brigada de Obras